

【光陵中学校危険箇所等一覧】

学校	No.	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	点検済の種別		対策内容
				防犯	交通	
光陵中	1	学校の正門前のカーブ付近 光陵通り線	<ul style="list-style-type: none"> ・正門前のカーブは急であるにもかかわらず、スピードを出して走行する車があり危険である。 ・登下校時には、保護者の車や一般の方の車で交通量が増え、注意喚起しているが事故発生の危険性は高い。特に、雨天時はさらに危険度は高まる。 ・冬期間は雪が積もり、道幅が狭くなる等通行に支障が生じることがたびたびある。 		○	<p>引き続き、冬期の除雪については、市建設課へ依頼する。</p> <p>【除雪】令和4年度の冬期間は、除雪を頻繁に行っていただき、下校時の安全が保たれた。継続して依頼するとともに、登校時の安全確保のための除雪もお願いしたい。</p>
	2	光陵中学校から伊達自動車学校の前を通る直線の通り	<p>街灯が少なく、特に冬場は暗くて危険。民家の明かりがない場所は、暗くて足元が見えない。冬場の降雪量が多いとき、歩道がなくなり車道を歩いている状況である。</p>	○	○	<p>防犯灯の数は他の地域と同規模で設置済みであった。当面は学校での生徒指導により対応する。</p> <p>「伊達小3」と同様冬季間については、道路管理者に対し、早急な歩道の除雪を要望する。(この場所は、市道のため、市建設課への要望)</p> <p>【除雪】令和4年度の冬期間は、除雪を頻繁に行っていただき、下校時の安全が保たれた。継続して依頼するとともに、登校時の安全確保のための除雪もお願いしたい。</p> <p>【防犯灯】防犯灯や民家の明かりが届かず真っ暗な箇所がある。死角も生まれるので、防犯上、交通安全上危険であるため、<u>何らかの灯りの設置をお願いしたい。</u></p>

光陵中学校No. 1～2

1. 学校の正門前のカーブ付近 光陵通り線
2. 光陵中学校から伊達自動車学校の前を通る直線の通り

光陵中学校

①

伊達自動車学校

②

